

BOLETÍN DE SALUD Y SEGURIDAD

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA



El control adecuado de los riesgos es importante para prevenir la ocurrencia de algún evento y mantener las operaciones o actividades de la organización sin contratiempos.

1

PRINCIPALES PELIGROS Y RIESGOS

PELIGRO	RIESGO
Movimiento de maquinaria.	Choque, colisión, atropello, volcamiento, incendio., vibraciones.
Trabajos a desnivel (presencia de un vacío o abismo, inclinación del terreno u otros).	Caída a distinto nivel, atrapamiento, golpeado por/contra, caída de materiales.
Generación de polvo y ruido.	Contaminación del aire por partículas suspendidas.
Trabajos físicos arduos.	Sobreesfuerzo, caída de distinto nivel, atrapamiento, golpeado por/contra, caída de materiales., dolores lumbares por mala postura., tendinitis en manos o pies por movimientos repetitivos.
Mantenimiento inadecuada de equipos.	Cortocircuito, choques, colisiones, quemaduras y falla en los frenos.
Trabajos en altura.	Caída de distinto nivel o caída de materiales o herramientas.



2

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- En labores de mantenimiento debe apoyarse la cuchara, parar el motor y poner en servicio el freno de mano y bloqueo de la máquina.
- Revise e inspeccione el equipo y los controles todos los días antes de iniciar el mantenimiento.
- Nunca salte de la máquina, utilice los medios instalados para bajar y empleando ambas manos.
- Mantenga las superficies de la máquina donde se camina y donde se trabaja libres de grasa y líquidos. Y utilice 3 puntos de contacto al entrar y salir del equipo (2 manos y un pie).
- En los trabajos de mantenimiento y reparación ubique la máquina en suelo firme, coloque todas las palancas en posición neutral y pare el motor quitando la llave de contacto.
- Evite siempre que sea posible, manipular con el motor caliente, cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.
- No realice modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la maquina, que perjudiquen la seguridad.
- Utilice los EPP especialmente gafas y guantes cuando efectúa trabajos en la batería. Y cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc .
- No guarde combustible, ni trapos grasientos o estopa en la maquina, evite un posible incendio.
- Desconecte el motor al tanquear y evite fumar mientras realiza esta actividad.
- No utilice el brazo articulado de la máquina para izar personas.
- Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles.
- Evite permitir el acceso a la máquina a personas no autorizadas.
- Mantengase apto y no continúe trabajando cuando esté muy cansado.
- Mantenga la mente en lo que hace para evitar convertirse en un campo fértil de accidentes.



¡EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO!